

---

# 雕刻

## TISIS Optimove

---

## 目录

1	雕刻工件的简单方式！ .....	3
2	使用 G973 雕刻数字 .....	4
3	使用 G974 雕刻文本 .....	5



# 1 雕刻工件的简单方式!

现在使用 TISIS 可轻松为工件雕刻编程。

可通过两项功能简化编程过程:

- G973: 用于雕刻数字
- G974: 用于雕刻文本

这两个宏可让您在工件表面、表层或径向铣削上雕刻。




## 2 使用 G973 雕刻数字

G973 功能用于雕刻数字。

配置如下：

- 待雕刻的数字
- 雕刻尺寸
- 雕刻位置



### 3 使用 G974 雕刻文本

G974 功能用于雕刻文本。

配置如下：

- 待雕刻的文本
- 雕刻尺寸
- 雕刻位置

